







R3


ETAP 
EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY




VOORBEREIDING | PREPARATION | VORBEREITUNG | PREPARACIÓN



1




2



TORX 20



INSTALLATIE | INSTALLATION | INSTALACIÓN

1




2

TORX 10




3




TORX 20


4



5




6



2x

7




TORX 20


2x

8

TORX 20

2x





Indien de lijn uit meer dan 3 toestellen bestaat moet stap 8, 9, 10 en 11 herhaald worden.
 Si la ligne se compose de plus de 3 luminaires, les étapes 8, 9, 10 et 11 doivent être répétées.
 Wenn das Lichtband aus mehr als 3 Leuchten besteht, müssen die Schritte 8, 9, 10 und 11 wiederholt werden.
 If the line consists of more than 3 luminaires, steps 8, 9, 10 and 11 must be repeated.
 Si la línea está formada por más de 3 luminarias, se deben repetir los pasos 8, 9, 10 y 11.

